Anleitung zum Verräuchern von Weihrauch und anderem Räucherwerk mit dem Räucherstövchen aus Metall auf Holzsockel – Design „Arian“

Das Räucherstövchen besteht aus dem Räucherstövchen auf Holzsockel selbst, 1 Räuchertöpfchen und 2 Pfännchen, sowie 1 Teelicht.

Füllen Sie das Töpfchen nicht zu stark, sonst besteht die Möglichkeit, dass das Harz „hochkocht". Mit einem kleinen beiliegenden Pfännchen, das Sie in die Topföffnung stellen und dann erst den Topf in das Pfännchen, lässt sich nach dem Anwärmen des Harzes die Wärmezufuhr deutlich mindern und das Harz verdampft wesentlich milder und länger. Ob Sie es verwenden möchten liegt an Ihnen und Sie können damit die Intensität selbst bestimmen. Das hängt auch viel von der Teelichtqualität ab. Das gleiche gilt für Kräuter und Hölzer. Wenn Sie Harze zusammen mit Kräutern und Hölzern verräuchern möchten, empfiehlt es sich die Harze unten im Töpfchen anzuordnen und obenauf die Kräuter oder Hölzer zu legen. So bekommt das Harz mehr Hitze.

Das Räucherstövchen wird zwar unten am Holz nicht heiß, aber am besten stellen Sie das Räucherstövchen trotzdem auf eine hitzebeständige Unterlage (Steinplatte, Fließe etc.). Schon allein, wenn etwas Räuchergut oder Wachs runterfällt. Der Metallkörper kann sehr heiß werden. Fassen Sie Töpfchen und Pfännchen immer nur am Holzgriff an. Und lassen Sie das Stövchen auch nicht unbeaufsichtigt. Vor allem bei Kindern und Haustieren.

Das Teelicht bitte nicht direkt in den Ofen einschieben, sondern es am besten in den pfannenartigen Teelichthalter stellen und mit dem Griff einschieben. Hitzeschutzpfännchen und Teelichtpfanne sind gleich gebaut.

Zur Reinigung des Topfes können Sie die erkalteten Harzreste einfach ausklopfen und wenn Sie ihn wieder mal ganz reinmachen möchten, einfach mit Speiseöl einweichen (Harze lösen sich mit Öl aber nicht mit Wasser) und mit einem stumpfen Gegenstand (Teelöffelstiel) rubbeln. Anschließend mit Spülmittel und heißem Wasser ausspülen.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne unter +4973049284111.
Viel Freude beim Räuchern
Birgit Adler